

Te pozostałości cegieł to resztki murków oporowych wejścia do poterny w kurtynie bastionów 2 i 3, pod murem skarpowym. W czasie wyburzania fortyfikacji, w 1884 r., niszczone wszystko tylko do poziomu gruntu (fosę zasypano, więc poziom się podniósł), a kopiąc w 1898 roku fundamenty pod kościół św. Katarzyny nie sięgnięto aż tak daleko na wschód, stąd murki pozostały nienaruszone.



Murek oporowy kurtyny 2010 r. Fot: sine.ira




Murek oporowy kurtyny 2010 rok. Fot: sine.ira

A tak wyglądała rozbiórka bastionów




Rozbiórka bastionu II w 1884 roku



Rozbiórka bastionu 2 w 1884 roku

Kurtyna bastionów 2 i 3 na planach fortyfikacyjnych z XIX wieku
wygląda tak




Plan z 1834 r.



Plan 1873-77 r. Zaznaczone obiekty to nasze wejście.




Plan z 1902 roku z zaznaczonym nowym kościołem i profilem nieistniejącej już fosy



Nałożone na siebie dwa obrazy: zdjęcie lotnicze z zumi.pl i wycinek planu z 1834 roku. Widać, że fosa wraz z obmurowaniem kurtyny jest przesunięta trochę na zachód w stosunku do planu z 1902 roku (kościół stoi nad krawędzią fosi), ale może to być błąd przy nakładaniu obrazów.

Tutaj o wiele wyraźniej... Dużo się nie pomyliłem 😊



Wycinek mapy z atlasu historycznego miast polskich

I to by było na tyle...
Pozdrawiam 😊
babu2

Ps. Oczywiście to moja koncepcja i mogę się mylić...